
D A
HUMIDITY SENSOR
SSR
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
BK BL BR
− O/P +
AUX SUPPLY
220 VAC
L N
RELAY
NC C NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10